

**Förvaltningsberättelse för S kyrups Samfällighetsförening för verksamhetsåret
2010-04-24 – 2011-04-16**

Under verksamhetsåret har styrelsen utgjorts av:

Ordförande: Ingrid Norton Toft. Sekreterare: Pär-Åke Svensson. Kassör: Britt-Marie Ranstorp
Övriga styrelsemedlemmar: Birgitta Avrin, Ingrid Skoog Olsson, Boris Håkansson och Anders Löfberg.
Suppleanter: Lars Ranstorp och Jørgen Evers.

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.

Enligt beslut på årsmötet har en ny mur byggts vid entrén. Belysning med rörelsevakt är uppsatt i busskuren med bidrag från kommunen. En ny belysningsstolpe är uppsatt närmare entrén. I samband med detta byttes 5 lampor på Herrgårdsvägen. Orienteringstavlan är uppsatt i nytt ställ med anslagstavla. Tyvärr blev den nya muren påkörd och skada, men är nu lagad. Texten till muren har ej kunnat sättas upp pga den tidiga, kalla och långa vintern.

Området med al vid infarten har tagits ned av markägaren. De sjuka askarna likaså.

Omflyttning, ombyggnad och nybyggnad av brevlådeställen har också blivit fördröjt p g a den långa vintern. En del av de nybyggda ställen är klara och en del brevlådor är omflyttade enligt Postens direktiv.

Samfällighetsföreningen har ändrat adress från Hästskovägen 6 till Herrgårdsvägen 33.

Lagningar av asfalten har gjorts under hösten på Herrgårdsvägen samt Hästskovägen. Ett brunnslöck har lagats på Herrgårdsvägen.

Hål i grusvägar har lagats ett flertal gånger samt dammbindning gjorts 1 gång.
Asfaltvägarna har sopats vår och höst samt slaghackning/klippning av diken 2 gånger.
Siktröjning gjordes en gång. Vägkanterna har skrapats rent från inväxande gräs, med mycket gott resultat för avrinningen.

Diken har förbättrats och rensats. Vid Seldonsvägen ut mot Herrgårdsvägen har diket grävts ut. Vid Herrgårdsvägen har ett nytt dike grävts och rör lagts under vägen för bättre avrinning.

En ny gruslåda har köpts in och placerats i backen mitt emot infarten till S kyrupgården.

En ispropp i en dagvattenledning under Herrgårdsvägen fick spolats och rensas under vintern.

På Spiltvägen har det varit stora problem, under vintern, med svallis. En akut utryckning fick göras med att hacka bort isen. Kontakt har tagits med fastighetsägarna där problem med avrinningen från fastigheterna föreligger. En utredning har gjorts om hur man kan åtgärda detta.


Belysningen är nu utbyggd på etapp 5, Kajakvägen, Kanotvägen och Paddelvägen och berörda fastighetsägare har fakturerats utförandekostnaderna.

Lampor på Dressyrvägen samt övre delen av Herrgårdsvägen är lagade. 13 lampor har bytts ut på 6:ans område.

Snöröjning samt halkbekämpning har utförts under vintern i samma utsträckning som förra vintern.


Skyrups Samfällighetsförening
Org.nr 716436-9642


Tyringe 2011.



.....
Ingrid Norton-Toft/Ordförande



.....
Per-Åke Svensson/Sekreterare


.....
Britt-Marie Ranstorp/Kassör


.....
Ingrid Olsson-Skoog/Ledamot


.....
Birgitta Avrin/Ledamot


.....
Anders Löfberg/Ledamot


.....
Boris Håkansson/Ledamot